


# 水素式 漏水探索機 ハンター-TG クイックガイド


1.  を長押して電源を入れます。




2. 画面上部の表示が[Sensor initialisation]の状態で約30秒待ちます。(起動時間)



3. 画面の表示が[Leak detection]に変わり0.0ppmと表示されたら探査準備完了です。



4. 画面のppmや%の数値が最も高い箇所が漏水地点となります。



6. 電源OFFは を押してメニューに入り を3秒長押しして機器を終了します。

