


水素式 漏水探索機 ハンターH2

クイックガイド


1. 電源スイッチ()を長押しして電源を入れます。




2. メニュー画面の[H2 leak detection]を選択して  を押します。




3. 画面上部の表示が[Sensor init.]の状態です。約25秒待ちます。(起動時間)



4. 画面の表示が[H2 leak detection]に変わり0.0ppmと0.00%と表示されたら探査準備完了です。



5. 画面のppmや%の数値が最も高い箇所が漏水地点となります。



6. 電源OFFは電源スイッチ()を約3秒長押しします。

